



R03117K3001

グー鑑定 コンディションチェックシート

R03117K3001

U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード フォワード

カラー イエロー

初年度登録 平成16年 走行距離計表示 71,530Km

型式 PB-FRR35D3S 車台番号 FRR35D3S-7000115

備考/

クオリティーグレード

外装/ ★★★★★ 気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。

内装/ ★★★★★ 気になる汚れ等が部分的にあります。

修復歴/ 無 骨格部位に異常はありません。

機関/ 正常 主要機関に不具合はありません。

鑑定日 平成29年11月30日

販売店 深草トラックセンター

所在地 京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

グー鑑定 品質検査委託先
特定非営利活動法人
日本自動車鑑定協会

JAA
Japan Automobile Appraisal Association

鑑定日	平成29年11月30日	再鑑定日	
クオリティーグレード	外装 ★★★★★	内装 ★★★★★	修復歴 無
機関 正常			
車両状態の説明			
極小	500円玉程度未満	小	カードサイズ程度未満
大	A4サイズ以上	数個	5~6個
		複数	7個以上
<p><特記事項> 外装全体 経過年相応 有 外装全体 全塗装(色替え含む) 有</p> <p><内装特記事項> ノブ類 すれ・傷 有 天張り 汚れ 小</p>			<p>すれ・傷 全体的</p> <p>しわ・すれ 中 へたり 有</p> <p>きず 部分的</p> <p>すれ・傷 部分的</p>
<p>すれ・傷 部分的</p> <p>きず 部分的</p>			<p>すれ・傷 部分的</p>

本コンディションチェックシートは鑑定時点の車両状態を示し、評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。