



R02117C0201

Goo鑑定 コンディションチェックシート

R02117C0201

U-car Grading Report

Goo鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	トヨエース		
カラー	ホワイト		
初年度登録	平成16年	走行距離計表示	160.220Km
型式	XZU301	車台番号	XZU301-0006814
備考	ボディー同色全塗装		
クオリティーグレード			
外装	★★★★	気になるようなキズやへこみは補修済みですが、小さなキズやへこみは残っています。	
内装	★★★	気になる汚れ等があります。	
修復歴	無	骨格部位に異常はありません。	
機関	正常	主要機関に不具合はありません。	
鑑定日	平成29年3月2日		
販売店	深草トラックセンター		
所在地	京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1		

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

Goo鑑定 品質検査委託先
特定非営利活動法人
日本自動車鑑定協会

JAA
Japan Automobile Appraisal Association

鑑定日	平成29年3月2日	再鑑定日						
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★	修復歴	無	機関	正常
車両状態の説明								
極小	500円玉程度未満	小	カードサイズ程度未満	中	A4サイズ程度未満			
大	A4サイズ以上	数個	5~6個	複数	7個以上			
飛び石痕 部分的	きず(極小) 数個			きず(極小) 数個	<p><特記事項> 下回り全般 ペイント 有 外装全体 経過年相応 有 ボディー同色全塗装 右ミラー すりきず 部分的 左右シート座面模様違い</p> <p><ウィンドウ類の状態> フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的</p> <p><内装特記事項> 内装全体 経過年相応 有 ノブ類 すれ・傷 有 他トリム きず 部分的 天張り しわ・すれ 小</p>			
きず・へこみ 小	残山 3			残山 3				
残山 3	残山 5	残山 5	きず・へこみ 部分的	曲がり 有				
残山 5	すれ・傷 大			すれ・傷 小				
すれ・傷 小	きず 部分的			きず 部分的				
きず 部分的								

本コンディションチェックシートは鑑定時点の車両状態を示し、評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。