



# U-car Grading Report

## ゲー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

### 車両諸元内容

|            |                    |   |               |
|------------|--------------------|---|---------------|
| 車名・グレード    | デュトロ               |   |               |
| カラー        | ブルー                |   |               |
| 年式         | 2003年              | 走行距離計表示                                 | 164,189Km     |
| 型式         | XZU301M            | 車台番号                                    | XZU3010005017 |
| 備考/        |                    |   |               |
| クオリティーグレード |                    |   |               |
| 外装/        | ★★★★               | 気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。 |               |
| 内装/        | ★★★★               | 気になる汚れ等が部分的にあります。                       |               |
| 骨格/        | 修復歴 無              | 骨格部位に異常はありません。                          |               |
| 機関/        | 正常                 | 主要機関に不具合はありません。                         |               |
| 鑑定日        | 2021年11月11日        |   |               |
| 販売店        | 深草トラックセンター         |   |               |
| 所在地        | 京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1 |   |               |

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で判定を行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

ゲー鑑定 品質検査委託先  
特定非営利活動法人  
日本自動車鑑定協会



|     |             |      |  |
|-----|-------------|------|--|
| 鑑定日 | 2021年11月11日 | 再鑑定日 |  |
|-----|-------------|------|--|

|            |    |      |    |      |     |       |    |    |
|------------|----|------|----|------|-----|-------|----|----|
| クオリティーグレード | 外装 | ★★★★ | 内装 | ★★★★ | 修復歴 | 修復歴 無 | 機関 | 正常 |
|------------|----|------|----|------|-----|-------|----|----|

車両状態の説明

|    |           |    |            |    |           |
|----|-----------|----|------------|----|-----------|
| 極小 | 500円玉程度未満 | 小  | カードサイズ程度未満 | 中  | A4サイズ程度未満 |
| 大  | A4サイズ以上   | 数個 | 5~6個       | 複数 | 7個以上      |

残山 7

残山 7

残山 7

残山 7

へこみ(極小) 数個

<特記事項>  
下回り全般 ペイント 有  
外装全体 全塗装(色替え含む)  
有  
Dシート座面違い  
荷台部タンク傷/凹み

<ウインドウ類の状態>  
フロントウインドウ 飛び石痕  
部分的

<灯火類(ライト等の状態)>  
右ヘッドライト 曇り 全体的  
左ヘッドライト 曇り 全体的

<内装特記事項>  
ノブ類 すれ・傷 有  
他トリム ざす 部分的

すれ・傷 全体的

注) 裏面 図1のフロントクロスメンバーサポートは車体構造によって修復歴に該当しない場合があります。