



# U-car Grading Report

## ゲージ鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

### 車両諸元内容

車名・グレード	デリカトラック		
カラー	ホワイト		
年式	2008年	走行距離計表示	21,739Km
型式	SK82TM	車台番号	SK82TM-400453
備考/			
<b>クオリティーグレード</b>			
外装/	★★★★	気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。	
内装/	★★★	気になる汚れ等があります。	
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。	
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。	
鑑定日	2022年3月31日		
販売店	深草トラックセンター		
所在地	京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1		

本レポートは鑑定時点での車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もございます。鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せ下さい。

ゲージ鑑定 品質検査委託先  
特定非営利活動法人  
日本自動車鑑定協会



鑑定日	2022年3月31日				再鑑定日				
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常	
<b>車両状態の説明</b>									
小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上		
補修痕	補修痕	補修痕	補修痕	補修痕	補修痕	<p>&lt;特記事項&gt; 右センターパネル 補修痕 波あり 左センターパネル 補修痕 波あり 右ミラー ぎず</p> <p>&lt;ウインドウ類の状態&gt; フロントウインドウ 飛び石痕 部分的</p> <p>&lt;灯火類(ライト等の状態)&gt; 右ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的 左ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的</p> <p>&lt;内装特記事項&gt; シフトノブ すれ・ぎず</p>			
補修痕					エッジぎず 部分的				
残 5分山					残 5分山				
補修痕									
残 9分山					残 7分山				
補修痕					補修痕 ぎず・へこみ 部分的				
補修痕					補修痕 ぎず・へこみ 部分的				
					すれ・ぎず 部分的				
すれ・ぎず・汚れ 小					しわ・すれ 小				
					切れ・割れ・ビス穴 小 色あせ				
切れ・割れ・ビス穴 小 色あせ									

タイヤ残山は摩耗の程度を自視により判定しています。(ミリ表示ではありません)  
【例：残山5分山＝概ね50パーセント程度の残り溝を示す】

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。判定結果は走行チェックを伴うものではありません。評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。