



U-car Grading Report

グー鑑定証

本レポートに記載される車両は株式会社プロトコーポレーションが委託する特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の資格保有者が厳選かつ公平な検査を行い特定非営利活動法人日本自動車鑑定協会の定める基準にて品質評価を行ったものであることを証明する。

車両諸元内容

車名・グレード	デュトロ		
カラー	ホワイト		
年式	2013年	走行距離計表示	27,396Km
型式	XZU600X	車台番号	XZU600-0004878

備考/

クオリティーグレード

外装/	★★★★	気になるようなキズやヘコミは補修済みですが、小さなキズやヘコミは残っています。
内装/	★★★★	気になる汚れ等が部分的にあります。
骨格/	修復歴 無	骨格部位に異常はありません。
機関/	正常	主要機関に不具合はありません。

鑑定日	2025年10月9日
販売店	深草トラックセンター
所在地	京都府京都市伏見区深草鞍ヶ谷45-1

《本レポートについて》

- ・鑑定時点の車両状態を示すものであり、以降将来にわたり品質を保証するものではありません。
- ・車両状態は時間の経過に伴い変化する場合もあるため、鑑定日をご確認の上、現在の車両状態については販売店にお問合せください。
- ・年式、車名、走行距離などの記載については販売店申告をもとに作成しています。
- ・評価については他検査機関等の評価と異なる場合があります。



鑑定日	2025年10月9日	再鑑定日						
クオリティーグレード	外装	★★★★	内装	★★★★	修復歴	修復歴 無	機関	正常
車両状態の説明								
小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上	
タイヤ残山は摩耗の程度を目視により判定しています。(ミリ表示ではありません) 【例: 残 5分山 = 概ね50パーセント程度残り溝を示す】								
＜特記事項＞ 外装 全塗装(色替え含む) 波あり 左ミラー きず ＜下回りの状態＞ アンダーコート塗装(防錆含む) ＜ウインドウ類の状態＞ フロントウインドウ 飛び石痕 部分的 ＜灯火類(ライト等の状態)＞ 右ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的 左ヘッドライト 曇り・くすみ 部分的 ＜内装特記事項＞ 他トリム しわ・すれ・きず 部分的								

車両状態の確認は、停止状態で実施できる範囲で行っています。